TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE SAÍDA USB

MODELOS <u>IMPERIAIS</u> E <u>MÉTRICOS</u>

SAÍDA USB

750 a 30.000 psi-Modelos imperiais 60 a 400 bar-Modelos métricos

1 bar = 14,5 psi $1 \text{ kg/cm}^2 = 14,22 \text{ psi}$ 1 atmosfera = 14,7 psi = 29.93 polHg = 760.2 mmHg = 1.014 bar

Padrão

PX51C-750G-USBH mostrado

em escala menor que a real.

O cabo USB integral de 2 m (6') conecta-se diretamente ao seu computador. Mostrado em escala menor que a real.

Série PX51/PXM 51-USBH

- ✓ Alta velocidade! 1000 leituras/segundo
- Inclui software gratuito
- ✓ Corpo inteiro em aco inoxidável
- Estrutura durável para ambientes inóspitos
- Disponível em modelos de pressão absoluta, monômetro e monômetro selado

A série USBH de PX51 de alta velocidade conecta-se diretamente ao seu computador. O software grátis de PC permite traçar, registrar, exibir e obter saída de dados para análise. Também estão incluídos as APIs de .NET e um conjunto de comandos para acesso por linha de comando. O transdutor de alta exatidão, reforçado e de baixo custo tem uma estrutura inteira de aço inoxidável, tornando-o adequado para os ambientes mais inóspitos. Úm cabo USB de 2 m (6') é o padrão.

ESPECIFICAÇÕES

Exatidão: Linearidade e histerese de fundo de escala combinadas de 0,25%

Resolução: Até 5,5 valores significativos Largura de banda: CC até 1000 atualizações por segundo típicas (±3%)

Conversão A a D: 24 bits Saída: Digital (USB)

Software USBH da OMEGA® GRÁTIS para baixar!

A OMEGA está entusiasmada em anunciar o lançamento de uma importante atualização de software para transdutores USB! O novo visual e os recursos incluídos adicionam ainda mais valor e flexibilidade ao desempenho do seu transdutor.

Alta velocidade 1000 atualizações/

segundo

O software grátis para PC da OMEGA leva os dados do transdutor diretamente ao domínio digital, transformando seu laptop ou tablet com Windows® (com conexão USB) em um medidor virtual, registrador gráfico ou registrador de dados.

Também estão incluídas as APIs de .NET e um conjunto para acesso por linha de comando. Visite ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/products/USBH/ para baixar a sua cópia gratuita.*

*Inclui o software para executar dispositivos compatíveis do TRH Central.

Isolamento mínimo: 1 G Ω @ 50 Vcc da caixa para sensor $2M\Omega$ @ 50 Vcc da caixa para terminais de saída

Choque: 50 g, 11 mS dos eixos de meio seno, vertical e horizontal

Vibração: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos, curva L, valor de Mil-Spec 810 para 514-2-2, eixos vertical e horizontal

Consumo de energia: 0,35 W típica Conformidade CE: Atende à norma de emissão industrial e de imunidade

EN61326 Proteção ambiental: IP65

Peso: 400 g (14,1 oz) Intervalo de temperatura operacional:

-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Intervalo de temperatura compensada:

16 a 71°C (60 a 160°F)

Efeitos Térmicos:

Intervalo: 0,003% de FSO/°F Zero: 0,005% de FSO/°F

Pressão de prova: 150% da pressão nominal

Pressão de ruptura: 300% da pressão


Partes úmidas: Aço inoxidável com

Porta de pressão: <10.000 psi: Consulte os desenhos dimensionais ≥10.000 psi: Tubo HP %16-18, 1/4"

Excitação: Derivado de alimentação USB


Conexão elétrica: Cabo USB tipo

A de 2 m (6')



TRANSDUTOR INDUSTRIAL DURÁVEL

SÉRIE USBH PX51	PORTA DE PRESSÃO [1]	INTERVALO (psi) [2]	UNIDADES [3]	CONEXÃO ELÉTRICA USBH	OPÇÃO [4]
S = Manôme	C = ¼-18 NPT-M (<10.000 psi de intervalos) S = ¼ de encaixe de tubo HP (≥10.000 psi de intervalos)	750 1K 1,5K 2K 2,5K 3K 3,5K 5K 7,5K 10K 15K 20K 30K	S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A	2 m (6') Cabo USB tipo A	Visite-nos on-line ou consulte a Omega Pressure para obter as opções disponíveis nesta série.
G = Manôme A = Absoluta	tro	301	S,G,A	Softward PC Gratis baixa	ge para S para Dr



1/4 NPT:

PS-4G = Gás **PS-4E** = Óleo Lt

PS-4D = Lq Denso

Exemplo de pedido: PX51C-750G-USBH, transmissor de pressão de manômetro de 750 psi, conexão de pressão macho de ¼-NPT, saída (digital) USB de alta velocidade e um cabo de 2 m (6').

Para fazer o pedido de uma configuração personalizada:

- Selecione uma porta de pressão
 Selecione um intervalo de pressão
 Selecione as unidades de pressão
- 4. Selecione as opções

CONFIGURAÇÕES PERSONALIZADAS MÉTRICAS

_	ON IGONAÇOL	O I LIIOONALIZA	DAG METHICA	<u> </u>			
	SÉRIE USBH PXM51	PORTA DE PRESSÃO [1]	INTERVALO (bar) [2]	UNIDADES [3]	CONEXÃO ELÉTRICA USBH	OPÇÕES [4]	
		MC = G1/4B Macho	060 100 160 250 400	S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A S,G,A	Cabo USB tipo A de 2 m (6')	Visite-nos on-line ou consulte a Omega Pressure para obter as opções disponíveis	
		G¼: PS-4G-MG = Gás PS-4E-MG = Óleo L PS-4D-MG = Líquido denso	S =	: Manômetro selado : Manômetro		nesta série.	

Exemplo de pedido: PXM51MC-160A-USBH, Transmissor de pressão absoluta de 160 bar, conexão de pressão macho de ¼ B, saída (digital) USB de alta velocidade e um cabo de 2 m (6').

A = Absoluta

Para fazer seu pedido

MODELOS COM CONEXÃO DE PRESSÃO MACHO DE 1/4-NPT

INTERVALO		N° DO MODELO		
PSI	BAR	PARA PRESSÃO MANOMÉTRICA	N° DO MODELO PARA PRESSÃO ABSOLUTA	N° DO MODELO PARA MANÔMETRO SELADO
0 a 750 psi	0 a 51 bar	PX51C-750G-USBH	PX51C-750A-USBH	PX51C-750SG-USBH
0 a 1K psi	0 a 68,9 bar	PX51C-1KG-USBH	PX51C-1KA-USBH	PX51C-1KSG-USBH
0 a 1,5K psi	0 a 103 bar	PX51C-1,5KG-USBH	PX51C-1,5KA-USBH	PX51C-1,5KSG-USBH
0 a 2K psi	0 a 138 bar	PX51C-2KG-USBH	PX51C-2KA-USBH	PX51C-2KSG-USBH
0 a 2,5K psi	0 a 172 bar	PX51C-2,5KG-USBH	PX51C-2,5KA-USBH	PX51C-2,5KSG-USBH
0 a 3K psi	0 a 206 bar	PX51C-3KG-USBH	PX51C-3KA-USBH	PX51C-3KSG-USBH
0 a 3,5K psi	0 a 241 bar	PX51C-3,5KG-USBH	PX51C-3,5KA-USBH	PX51C-3,5KSG-USBH
0 a 5K psi	0 a 345 bar	PX51C-5KG-USBH	PX51C-5KA-USBH	PX51C-5KSG-USBH
0 a 7,5K psi	0 a 517 bar	PX51C-7,5KG-USBH	PX51C-7,5KA-USBH	PX51C-7,5KSG-USBH

MODELOS COM CONEXÃO DE PRESSÃO MACHO DE G1/4B

INTERVALO		N° DO MODELO		
BAR	PSI	PARA PRESSÃO MANOMÉTRICA	Nº DO MODELO PARA PRESSÃO ABSOLUTA	N° DO MODELO PARA MANÔMETRO SELADO
60	870	PXM51MC-060G-USBH	PXM51MC-060A-USBH	PXM51MC-060SG-USBH
100	1450	PXM51MC-100G-USBH	PXM51MC-100A-USBH	PXM51MC-100SG-USBH
160	2320	PXM51MC-160G-USBH	PXM51MC-160A-USBH	PXM51MC-160SG-USBH
250	3625	PXM51MC-250G-USBH	PXM51MC-250A-USBH	PXM51MC-250SG-USBH
400	5801	PXM51MC-400G-USBH	PXM51MC-400A-USBH	PXM51MC-400SG-USBH

MODELOS COM ENCAIXE DE TUDO DE 1/4" HP

INTERVALO		N° DO MODELO PARA PRESSÃO	N° DO MODELO PARA	N° DO MODELO PARA	
PSI	BAR	MANOMÉTRICA	PRESSÃO ABSOLUTA	MANÔMETRO SELADO	
0 a 10K psi	0 a 689 bar	PX51S-10KG-USBH	PX51S-10KA-USBH	PX51S-10KSG-USBH	
0 a 15K psi	0 a 1379 bar	PX51S-15KG-USBH	PX51S-15KA-USBH	PX51S-15KSG-USBH	
0 a 20K psi	0 a 1379 bar	PX51S-20KG-USBH	PX51S-20KA-USBH	PX51S-20KSG-USBH	
0 a 30K psi	0 a 2068 bar	PX51S-30KG-USBH	PX51S-30KA-USBH	PX51S-30KSG-USBH	

É fornecido completo com certificado de calibração rastreável NIST de 5 pontos, cabo com conector USB e software grátis de PC para baixar.

Exemplos de pedido: PX51C-750G-USBH, transmissor de pressão de manômetro de 750 psi, conexão de pressão macho de ¼-NPT, saída (digital) USB de alta velocidade e um cabo de 2 m (6').

PXM51MC-160A-USBH, transmissor de pressão absoluta de 160 bar, conexão de pressão macho de ¼B, saída (digital) USB de alta velocidade e um cabo de 2 m (6').

PX51S-30KSG-USBH, transmissor de manômetro selado de 30K psi, encaixe de tubo fêmea de ¼" HP, saída (digital) USB de alta velocidade e um cabo de 2 m (6').


IMPORTANTE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE USBH DA OMEGA

A OMEGA está entusiasmada em anunciar o lançamento de uma importante atualização de software para transdutores USB! O novo visual e os recursos incluídos adicionam ainda mais valor e flexibilidade ao desempenho do seu transdutor. O software grátis para PC da OMEGA leva os dados do transdutor diretamente ao domínio digital, transformando seu laptop ou tablet com Windows® (com conexão USB) em um medidor virtual, registrador gráfico ou registrador de dados. Também estão incluídas as APIs de .NET e um conjunto para acesso por linha de comando.

Visite ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/products/USBH/ para baixar a sua cópia gratuita.*

* Inclui software para executar dispositivos compatíveis com TRH Central.

Janela de gráficos – A adição de uma janela de gráficos permite que você veja seus dados graficamente em tempo real. O eixo Y é configurável para permitir a representação gráfica simultânea de múltiplas unidades de engenharia. Você pode configurar a saída da imagem dos seus dados como um arquivo png.



psi G 0.0000 23 PK408-USB - 430682 FX400-USBH - 425L17 bar G mmHq A inHg A 0.627 733.3 0.966 29.00 LC411H-USB - 366890 psi A psi G 14.095 14.219 0.496-1.120 psi G torr G 96RH -0.0080.1240 0.0000 19

Janela de canais – Exibe os dados de todos os seus sensores simultaneamente. Cada canal tem alarmes configuráveis de usuário, três filtros de dados, tara, indicação retornável de baixa/alta e taxas de amostragem que variam de 30 minutos a 1000 Hz.

PX409-USBH-425117
Unidades psi
Contagem 10
Última 14,2349
Baixa 14,2349
Alta 14,2353

Janela de registros – Uma nova opção de saída de tipo de arquivo xls apresenta dados pré-formatados para facilitar a leitura. Além disso, as estatísticas ao vivo são exibidas, incluindo as informações do sensor, o tempo de início/parada, o número de amostras colhidas, a leitura atual e as leituras de alta/baixa. Com a janela de registros, você pode captar seus dados para análise posterior.

Suporte para transdutores USB de pressão, força, temperatura e umidade da Omega Um pacote de software oferece: Transdutores PX409-*-USB, PX409-*-USBH, LC411-*-USBH, PX51*USBH e IN-USBH*, TJ-USB, IR-USB, RH-USB e UTC-USB.











